

Описание:

**ПТС оригинал, 1 владелец, окрас правой задней двери, царапины на переднем и заднем бампере, сколы на передней правой двери.
Обслуживание у ОД.**

Диагностика:

Задиры в цилиндрах