

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	С
Заднее левое крыло:	С
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	С
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	С
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

--

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Не горит подсветка номера, лампа повтор. в нар. зеркале на стор. пер. пассажира. Масло ДВС минимум. ОЖ-мин уровень. Следы масла на клапанной крышке. Заменить- свечи, АКБ-нештатный. ПТК-12 ЗТК-8 Протектор- износ 60%. Люфт передней левой стойки. Следы масла на задней части ДВС и ГРМ. Компрессия- 9.9 10.1 9.7 7.1 Ошибки- эл. двигатель стеклоподъемника неверная баз. установка передних дверей. Эл. двигатель левого замка соедин. створок багажного отсека.
--

## 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	