

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (230 мкрн)
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	О (280 мкрн)
Заднее левое крыло:	О (400 мкрн)
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О (260 мкрн)
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (900 мкрн)
Задняя правая дверь:	О (600 мкрн)
Передняя правая дверь:	О (280 мкрн)
Переднее правое крыло:	О (240 мкрн)
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Примечание:

Hyundai Solaris Z94CT41DAHR545648
-----------------------------------

### Примечание:

1. Комплектация: середина на кондее, 2 стеклоподъемника эл. 2. ПТС: Оригинал 3. Владельцы: 1 хоз 4. Кол-во свободных полей: 1 5. Гарантия: да 6. Сервиса: да (ТО в электронном виде) вся обслужена. 7. Кол-во ключей: 1 ключ 8. Прохождение ТО (отметки): электрон. 9. Программа импортера: Нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 11. Покраски и работы: Все, кроме: капота, л.п.крыло, п.л. дверь и крыша. 12. Повреждения: бампер п. справа, з.л. дверь вмятинка. 13. Диагностика: шум выжимного, сцепление замена, кондей перезаправка, диски торм пер и зад
---

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

--

Диагностика: 1. Работа кондиционера-проверка; 2. Работа сцепления-износ; 3. Шум выжимного; 4. Уровень/качество тормозной жидкости-прокачка системы; 5. Ремень/цепь ГРМ-рекомендуется замена; 6. Ошибки: замена кислородных датчиков; 7. Передние тормозные диски-замена; 8. Замена пыльников правого привода; 9. Задняя часть: отслоение с/блоков;

#### 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет