

Имеются загрязнения в салоне.

Описание

Диагностика

Проведена диагностика согласно листа проверок Действующих кодов отказа не зарегистрировано 1) Не работает ПОЛНЫЙ ПРИВОД 2) Разорван ПП сайленблок на заднем редукторе 3) Течь клапанной крышки 4) Запотевание передней крышки ДВС и поддона ДВС 5) Запотевание на стыке КПП и ДВС 6) Запотевание раздаточной коробки 7) Разрушение сот радиатора А/С 8) Загрязнение всех радиаторов 9) Самодельный шланг на системе ОЖ после трубки от водяного насоса 10) Растрескивание приводного ремня 11) ПТК - 6 мм (износ 50%) ПТД - ок ЗТК - 5 мм (износ 60) ЗТД - коррозия раб. поверхности - рек. замена



ПТС Да/Нет:

ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	нет