

Примечание:

Повреждена задняя часть а\м см фото. дефекты кузова

Технический осмотр

Примечание:

Долить антифриз, запотевание передней крышки ДВС.

Безопасность

| Название | Описание |
|--------------------------|----------|
| ПТС проверен | Да |
| ТС проверено в ЦБД ГИБДД | Да |