

**Грязный салон, нарекания по салону, сколы и потертости.**

Описание

Покраски и работы: окрас крышки багажника 300-1000, следы снятия на передних крыльях, выполнен качественный кузовной ремонт у официального дилера.

Повреждения: вмятина на ППД, вздутие 5мм на ЗПК, вздутие на крышке багажника в нижней части, вздутие 2 мм на ЗЛК

Диагностика

**Диагностика: Переварился передний правый лонжерон / сломаны крепления подушки безопасности водителя / запотевание ДВС из под датчика в клапанной крышке / запотевание поддона ДВС / не работает звуковой сигнал**

ПТС

Да/Нет:

ПТС проверен	да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	да
Дубликат ПТС	не проверен