

Имеются загрязнения в салоне.

Описание

Комплектация: 2.5 AT ACTIVE. Ткань, климат, все стеклоподъемники, подушки вокруг

2. ПТС: ОРИГИНАЛ

3. Владельцы: 2 хоз

4. Кол-во свободных полей: 0

5. Гарантия: Нет

6. Последнее ТО по сервисной: 9 т.км назад меняла масла и фильтра

7. Кол-во ключей: 2 ключа

8. Прохождение ТО (отметки): Не дилер

9. Программа импортера: Нет

10. Секретки/Метки на запуск ДВС: Нет

11. Покраски и работы: Без окраса

12. Повреждения: Без замечаний

Диагностика

Диагностика: Не работают колонки (стояла дорогая аудиосистема, клиентка сняла)



ПТС Да/Нет:

ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	нет