

1. Сведения о авто

| | | | |
|-------|--|--|--|
| ЛОТ № | | | |
|-------|--|--|--|

2. Внешний осмотр

| | | | |
|---------------------|--------------------|-------------|------------|
| Обозначения: | Н- нет повреждений | Ц- царапина | С- скол |
| | П- повреждено | О- окрашено | Т- трещина |
| | В- вмятина | К- коррозия | |

| Название детали | Описание |
|--------------------------|---------------------|
| Переднее левое крыло: | О (350 -600 мкрн)/К |
| Передняя левая дверь: | О (350 -600 мкрн)/К |
| Задняя левая дверь: | О (350 -600 мкрн)/К |
| Заднее левое крыло: | О (350 -600 мкрн)/К |
| Порог левый: | |
| Задняя дверь / багажник: | О (350 мкрн) |
| Задний бампер: | |
| Заднее стекло: | |
| Заднее правое крыло: | О (350 -600 мкрн)/К |
| Задняя правая дверь: | О (350 -600 мкрн)/К |
| Передняя правая дверь: | О (350 -600 мкрн)/К |
| Переднее правое крыло: | О (350 -600 мкрн)/К |
| Порог правый: | |
| Капот: | О (400 мкрн) |
| Передний бампер: | |
| Лобовое стекло: | |
| Крыша: | |
| Люк / панорама: | |

Салон:

| |
|--|
| |
|--|

Примечание:

| |
|--|
| 1. Комплектация: с климатом |
| 2. ПТС: ОРИГИНАЛ |
| 3. Владельцы: 3 хоз |
| 4. Кол-во свободных полей: 0 (последнее поле-РОЛЬФ) |
| 5. Гарантия: Нет |
| 6. Сервиса: Нет |
| 7. Кол-во ключей: 2 ключа |
| 8. Прохождение ТО (отметки): требуется ТО |
| 9. Программа импортера: нет |
| 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет |
| 11. Покраски и работы: вся вторично, кроме крыши/коррозия кузова по низу |
| 12. Повреждения: вся коррозионная |
| 13. Диагностика: подвеска в целом норм, кузов коррозия, мотор ок |

3. Технический осмотр

Примечание:

| |
|--|
| |
|--|

Диагностика: 1. Работа кондиционера-проверка; 2. Передние и задние тормозные диски и колодки - износ средне; 3. ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ: оторваны с/блоки; левый наконечник, течь правого сальника; 4. Задняя часть: износ с/блоков; 5. Ошибки : B1318, B2293

4. Безопасность

| Название | Описание |
|--------------------------|----------|
| ПТС проверен | Да |
| ТС проверено в ЦБД ГИБДД | Да |
| Дубликат ПТС | Нет |