

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	О
Задняя левая дверь:	О
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О
Задний бампер:	П/притерт
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	С/К
Порог правый:	
Капот:	С
Передний бампер:	С/притерт
Лобовое стекло:	П
Крыша:	С/К
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

1. Комплектация: средняя 2. ПТС: ДУБЛЬ 3. Владельцы: 2 в дубле (1 запись ошибочно) 4. Кол-во свободных полей: 3 5. Гарантия: Нет 6. Сервиса:- 7. Кол-во ключей: 2 ключа 8. Программа импортера: Нет 9. Секретки/Метки на запуск ДВС: штатное 10. Покраски и работы: 6 элементов 11. Повреждения: - 12. Диагностика: <i>авто не на ходу/ДВС разобран в багажнике/требуется ремонт ДВС</i>
---

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

---

Диагностика: 1. Повреждено лобовое стекло; 2. Плохо поднимается водительский стеклоподъемник и задние 2 шт с пульта водителя; 3. Не работает омыватель фар; 4. Течь трубок в/д ГУР; 5. Не работает кондиционер - диагностика; 6. Не исправны амортизаторы капота 2 шт; 7. Люфт левого рулевого наконечника; 8. Износ передних и задних тормозных дисков; 9. Оборвана проводка датчика давления масла; 10. Течь рулевой рейки - ремонт; 11. Повреждены пыльники на днище а/м; 12. Износ опорного подшипника левого переднего амортизатора; 13. Потеет корпус раздатки;

#### 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да