

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	О
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

1. Комплектация: Предмаксимальная
2. ПТС: оригинал
3. Владельцы: 2 физ-1 юр
4. Кол-во свободных полей: 1
5. Гарантия: - нет
6. Сервиса: - да
7. Кол-во ключей: 1
8. Прохождение ТО (отметки): - да
9. Программа импортера: нет
10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет
11. Покраски и работы: вся правая сторона - вторичный окрас, не критично, просто косметика БЕЗ ШПАКЛИ И ЗАМЕНЫ ДЕЛАЛЕЙ
12. ОКРАС КАПОТА БЕЗ ШПАКЛИ И СЪЁМА
13. Диагностика: ОШИБКА (B238601), ВЕНТИЛЯТОР БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ИМЕЕТ НАПЫЛЕНИЯ ПЫЛИ ГРЯЗИ, ТЕСТ-ДРАЙВ ПРОВЕДЕН (НАРЕКАНИЙ ПО АКПП И ДВС НЕТ)

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Правый передний диск поврежден, износ передних шин - 80%; 2. Ошибка В 238601 -вентилятор блока управления имеет функциональное нарушение (ошибка неактивная сохраненная);

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет