

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (215 мкрн)/К
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	С/К
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	К
Задняя правая дверь:	О (179 мкрн)
Передняя правая дверь:	О (236 мкрн)
Переднее правое крыло:	О (230 мкрн)
Порог правый:	
Капот:	О (330 мкрн)
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	С
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

1.Комплектация: Предмаксимальная (климат, комби. салон, пневма). 2.ПТС: ОРИГИНАЛ 3.Владельцы:3 хоз.(1 салон, 2 физика) 4.Кол-во свободных полей: 0 (последнее поле-РОЛЬФ) 5.Гарантия: НЕТ 6.Сервиска: Да 7.Кол-во ключей: 1 ключ 8.Прохождение ТО (отметки):- 9.Программа импортера:Нет 10.Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 11.Покраски и работы: Пер. лев. крыло, пер. правое крыло, капот, пер. прав. дверь, задняя прав. дверь. 12.Повреждения :Сколы, крупные сколы на заднем левом крыле 13.Диагностика: Шумность компрессора пневмо подвески, течь масла по пер. крышке ДВС, номер ДВС не совпадает, ошибка датчика давления топлива
---

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

--

Диагностика: 1. Не горит задний левый указатель поворота; 2. Ветровое стекло-сколы; 3. Омыватель фар-не работает; 4. Личинка водит.двери- не работает; 5. Повреждены кнопки на штатном ключе; 6. Полный привод работает; 7. Шум компрессора пневмоподвески; 8. Течь масла по передней стороне ДВС; 9. Повреждено крепление корпуса правого воздушного фильтра; 10. Номер ДВС не соответствует ПТС; 11. Ошибки: 254100-не исправен датчик давления топлива; 12. Радиатор кондиционера - чистка; 13. Шины-износ 70%; 14. Рулевая рейка-течь; 15. Поддон ДВС-течь;

#### 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет