

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 24.10.2023

Заказчик ООО "РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург", Филиал "Лахта"

Контактный телефон 8 (812) 335-67-75


Автомобиль Kia/Rio

Рег. № A351BT 198

Год выпуска 2012

Пробег: 232053

V.I.N. Z94CB41ABDR100313



Предыдущее ТО: _____ дата _____ пробег _____

Следующее ТО: _____ дата _____ пробег _____

Примечание / доп. оборудование

Причина обращения

*Красный - требуются срочные меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна*

		К	Ж	З	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет		X		Не горят габариты. Замутнение фар.
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера		X		Не горят лампы; Не горят лампы
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал	X			Повреждены; Повреждены
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	Установлен не оригинальный парктроник, но работает корректно; Установлен не оригинальный парктроник, но работает корректно
9	Камера заднего хода	X			Установлена нештатная камера, не работает.
10	Ветровое стекло - состояние		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний		X		Щетка размазывает; Щетка размазывает
12	Омыватель фар			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков		X		Закисла личинка; Закисла личинка
15	Доводчик передней левой двери			X	
16	Доводчик передней правой двери			X	
17	Доводчик задней правой двери			X	
18	Доводчик задней левой двери			X	

Комментарии, примечания

Проверил: Данилин А.Ю.

Клиент ознакомлен: _____

Внутренний осмотр

1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
1	Звуковой сигнал			X	
2	Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			X	
3	Внутреннее освещение			X	
4	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье			X	
4	Работа люка крыши			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
6	Работа привода рег. педального узла			X	
7	Проверка стеклоподъемников		X		Долгое поднятие передних стекол
8	Проверка наружных зеркал			X	
9	Электрорегулировка сидений			X	
10	Память сидений			X	
11	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
12	Состояние напольных ковров			X	Неоригинальные коврики; Неоригинальные коврики
13	Состояние панели приборов		X		Не закреплена накладка щитка приборов на приборную панель
14	Состояние обивки потолка			X	Потертость; Загрязненность; Потертость; Загрязненность
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	Недостаточно холодит
16	Проверка работы сцепления			X	
17	Проверка стояночного тормоза	X			Не работает управление ручным тормозом; Не работает управление ручным тормозом
18	Аудиосистема (мультируль)			X	Установлена нештатная магнитола
19	Обогрев ветрового стекла			X	
20	Обогрев заднего стекла			X	
21	Обогрев рулевого колеса			X	
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
23	Состояние обивки багажного отделения			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
25	ГЛОНАСС			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Сильная продавленность; Сильная продавленность
27	Состояние обивки сидений: Пассажи́рское сиденье			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
31	Состояние обивки дверей: Пассажи́рская дверь			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей			X	Затерты накладки; Затерты накладки
36	Состояние рулевого колеса			X	Установлен чехол на руль
37	Запуск двигателя: Маховик (Маховик			X	

37	шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			^	
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
40	Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Венец маховика			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Данилин А.Ю.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Проверка под капотом					
1	Интеркуллер			X	
5	Состояние приводных ремней	X			Посторонний шум от приводного ролика(ов); Посторонний шум от приводного ролика(ов)
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
7	Свечи зажигания		X		Масляный нагар на электродах; Масляный нагар на электродах
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
13	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах	X			Задиры на зеркале цилиндра; Задиры на зеркале цилиндра
14	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание клапанной крышки; Следы масла на корпусе компрессора кондиционера. Запотевание патрубка вентиляции, подходящего к клапанной крышке.
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Уровень жидкости ниже минимум; Течь насоса ГУР
26	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка	X			Течь рулевой рейки; Люфт рулевой рейки
27	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Червячный механизм (рулевой редуктор)			X	
	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло.				

29	направляющие, клапана и распределительный вал			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Данилин А.Ю.
Клиент ознакомлен:				.
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек				
1	Номер двигателя (читается, соответствует ГТС)			X
2	Вин номер (читается, соответствует ГТС)			X
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ГТС)			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Данилин А.Ю.
Клиент ознакомлен:				.
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)				
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X
5	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X
6	Количество сохранённых ключей			X
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X
9	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Данилин А.Ю.
Клиент ознакомлен:				.
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть				

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Данилин А.Ю.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны	X			Коррозия рабочей поверхности
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза	X			Повреждены тросы ручника; Повреждены тросы ручника
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Данилин А.Ю.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски		X		Износ резины свыше 60%; 17гв
Комментарии, примечания					
	Проверил:	Данилин А.Ю.			
	Клиент ознакомлен:	.			
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт левой рулевой тяги; Люфт правой рулевой тяги
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Течь рулевой рейки
5	Амортизаторы/отбойники/пружины/работоспособность пневмо- баллонов			X	

9	Тормозные шланги, трубки			X	
12	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
13	Наличие защиты картера	X			Оильная коррозия защиты (сгнила); Оильная коррозия защиты (сгнила)
14	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание поддона ДВС; Запотевание поддона ДВС
17	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X	
18	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Данилин А.Ю.

Клиент ознакомлен:

.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

2	Задняя балка (не подрамник)		X		Растрескивание сайлентблоков
3	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
7	Тормозные шланги, трубки			X	
8	Стабилизатор/Стойки/втулки			X	
9	Выхлопная система (глушитель)			X	
11	Карданный валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Задний карданный вал и крестовины			X	
14	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	

Комментарии, примечания

Проверил:

Данилин А.Ю.

Клиент ознакомлен:

.

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

1	Проверка рамы а/м (при наличие)			X	
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Замят левый порог; Замят правый правый; Замят левый порог; Замят правый правый
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Замятие задней панели. Повреждён усилитель заднего бампера.

Комментарии, примечания

Проверил:	Данилин А.Ю.
Клиент ознакомлен:	.

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

