

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

Комплектация: климат, кожаный салон, электро-пакет, птф, ксенон, омыватели фар. Владельцы: 5 хоз. (ПТС дубликат).
Кол-во свободных полей: нет. Последнее ТО по сервисной: со слов год назад. Кол-во ключей: 2 ключа. Покраски и работы: обе стороны с права и с лева. Повреждения:
Запотевшая правая передняя туманка
Трещины в бампере около передней оптики
Сколы на капоте
Частично облезли поводки дворников
Облицовка туманки повреждена
Трещина в бампере под передней левой птф
Переднее левое крыло имеет повреждения лкп
Поврежден бампер передний в левой части около колеса
Резина зимняя с малым кол-вом шипов
Неплотно прилегает подкрылок к крылу спереди слева и справа
Нижняя часть крыла имеет повреждение лкп, которое продолжается до заднего крыла
Притёртость переднего левого порога
Дефлектор лобового стекла прилегает не плотно с левой и правой стороны
Обшивка передней правой и левой двери имеет повреждения
Руль: кнопки имеют потёртости, обшивка порвана
Сиденья имеют дефект кожи
Отсутствует молдинг крыши левой части
Вмятина и повреждения лкп на крыше
Притертости и повреждения заднего бампера и крышки багажника
Повреждена обшивка багажника
Ниша запасного колеса в плесени
Задняя правая часть крыла и арки имеют повреждения и ржавчину
Задняя правая дверь: сколы; обшивка двери повреждена; притёртости на ребре
Сколы на передней правой стойки и переднего правого крыла

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: * не получилось открыть багажник* Форсунка омывателя левой фары- не возвращается в исходное положение* не работают передние ПГФ* Сломано кресло водителя- болтается - диагностика* Повышенная вибрация по кузову при работе ДВС- диагностика, замена опор ДВС и АКПП* проводились кузовные работы в передней части авто- повреждены: вентиляторы системы охлаждения ДВС, радиатор А/С, элементы корпуса воздушного фильтра ДВС* Не закреплена АКБ* Люфт шаровых опор верхних рычагов передней подвески* течь передних амортизаторов* коррозия ПГД, ЗТД* Приводной ремень - заменить* Втулки заднего стабилизатора* посторонний звук при работе ДВС*

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да