

## **Описание**

**ПТС оригинал - Да**

**Кол-во хозяев – 4**

**Кол-во ключей - 2**

**Комплектация – Климат, камеры 360, память сидений, панорама, кожа, навигация, бесключевой доступ**

**Окрас – Заднее левое крыло**

## **Диагностика**

- 1. Затруднено открытие люка, требуется диагностика**
- 2. Следы масла в районе турбины и на левом патрубке интеркулера.**
- 3. Коды неисправностей в приложении**