

## 1. Сведения о авто

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| ЛОТ № |  |  |  |
|-------|--|--|--|

## 2. Внешний осмотр

|                     |                    |             |            |
|---------------------|--------------------|-------------|------------|
| <b>Обозначения:</b> | Н- нет повреждений | Ц- царапина | С- скол    |
|                     | П- повреждено      | О- окрашено | Т- трещина |
|                     | В- вмятина         | К- коррозия |            |

| Название детали          | Описание |
|--------------------------|----------|
| Переднее левое крыло:    |          |
| Передняя левая дверь:    |          |
| Задняя левая дверь:      |          |
| Заднее левое крыло:      | О        |
| Порог левый:             |          |
| Задняя дверь / багажник: | О        |
| Задний бампер:           | П        |
| Заднее стекло:           |          |
| Заднее правое крыло:     | О        |
| Задняя правая дверь:     |          |
| Передняя правая дверь:   |          |
| Переднее правое крыло:   | О        |
| Порог правый:            |          |
| Капот:                   | В/О      |
| Передний бампер:         |          |
| Лобовое стекло:          |          |
| Крыша:                   |          |
| Люк / панорама:          |          |

### Салон:

|  |
|--|
|  |
|--|

### Примечание:

|   |
|---|
| 1.Комплектация: климат, эл.зеркала, подогревы сидений и лобового, 4 стеклоподъемника, птф<br>2.ПТС: ОРИГИНАЛ<br>3.Владельцы: 2 хоз<br>4.Кол-во свободных полей: 0 (последнее поле - РОЛЬФ)<br>5.Гарантия: Нет<br>6.Сервиска: Да<br>7.Кол-во ключей: 2 ключа<br>8.Прохождение ТО (отметки): Да<br>9.Программа импортера: Нет<br>10.Секретки/Метки на запуск ДВС: нет<br>11.Покраски и работы: крылья, кроме п.л., капот, багажник<br>12.Повреждения: небольшая вмятина капота, з.бампера |
|---|

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

|  |
|--|
|  |
|--|

Диагностика: 1. Не горит правый габарит; 2. Парктроник задний-не штатный; 3. Не работает прикуриватель/не горит подсветка; 4. Не работает кондиционер (газ есть)-диагностика; 5. Потеет передняя крышка; 6. Вибрация на кузов от ДВС/не стабильная работа ДВС на х.ходу; 7. Люфт правой рулевой тяги; 8. Рулевая рейка-люфт; 9. Поддон ДВС-потеет; 10. Следы ремонта задней левой части кузова; 11.

#### 4. Безопасность

| Название                 | Описание |
|--------------------------|----------|
| ПТС проверен             | Да       |
| ТС проверено в ЦБД ГИБДД | Да       |
| Дубликат ПТС             | Нет      |