

Имеются загрязнения в салоне.

Описание

Комплектация: 2.2 CRDi AT 4WD Dynamic камера заднего вида , парктроник, подогрев сидений, датчики дождя и света, кожаный салон

2. ПТС: ОРИГИНАЛ

3. Владельцы: 1 хоз

4. Кол-во свободных полей: 3

5. Гарантия: До

6. Последнее ТО по сервисной: со слов 02,2019

7. Кол-во ключей: 2 ключа

8. Прохождение ТО (отметки): Дилер

9. Программа импортера: H-Promise

10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет

11. Покраски и работы: Без окрасов

12. Повреждения: мелкие царапины под полировку

Диагностика

Диагностика: без нареканий



ПТС Да/Нет:

ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	нет