

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	О (200 мкрн)
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (200 мкрн)
Задняя правая дверь:	О (200 мкрн)
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	С
Крыша:	О (200 мкрн)
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

1. Комплектация: средняя, конндей ГУР 2. ПТС: дубликат 3. Владельцы: 2 владельца по факту 4. Кол-во свободных полей 4 5. Гарантия: Нет 6. Сервиса: да 7. Кол-во ключей: 2 ключа 8. Прохождение ТО (отметки): дилер 9. Программа импортера: Нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС нет 11. Покраски и работы: ЗЛД, ЗПК, ЗПД, крыша 12. Повреждения: потерто лобовое 13. Диагностика: течь левого амортизатора, изношена опора ДВС
--

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Не горит левая подсветка номера; 2. Ветровое стекло - сколы; 3. Качество тормозной жидкости - темная; 4. Подушки ДВС/подушки КПП - вибрация на кузов; 5. Шум в ГБЦ; 6. Течь левого амортизатора; 7. Течь левого внутреннего пыльника шруса; 8. Защита картера - повреждена;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да