


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

22.12.2023

Марка	Hyundai	Модель	Solaris
Год	01/01/2018	Пробег	366409 км
ВИН	Z94K241CBKR110464	Цвет	Серебристый
Двигатель	1591 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	19.08.2023/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер задний	x	x

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 7 Динамики 4
- 8 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Обогрев зеркал
- 12 Бортовой компьютер
- 13 АУХ
- 14 Галогеновые фары
- 15 Электропривод регулировки зеркал
- 16 Центральный замок
- 17 Подушка безопасности пассажира
- 18 Подушка безопасности водителя
- 19 Система курсовой устойчивости
- 20 Антиблокировочная система (ABS)
- 21 Подогрев передних сидений
- 22 Мультируль
- 23 Розетка 220В

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>				
	Необходимо принять меры	Рекомендуется принять меры	Внешне в порядке	Комментарий
Внешний осмотр				
1		X		Не горят лампы; Не горят лампы
2			X	
5			X	
6			X	
7			X	
10	X			Трещина; Трещина
Комментарии, примечания				
Проверил:				Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр				
1			X	
2			X	
3			X	
4			X	
6			X	
9			X	
11			X	
12			X	
16			X	
17			X	
18			X	
19			X	
21			X	
22	X			Повреждены кнопки; Не работают кнопки; Повреждены кнопки; Не работают кнопки
24			X	
26			X	
27			X	
28			X	
30			X	
31			X	
32			X	
33			X	
34			X	
35			X	
36		X		Отсутствует пластиковая накладка порога
37			X	
38			X	
39			X	
40		X		Потертости; Потертости
41			X	
42			X	
Комментарии, примечания				
Проверил:				Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен::				
Проверка под капотом				
2			X	
3			X	
6	X			Вибрация при работе ДВС
7	X			Надрыв верхней подушки
8		X		Низкое напряжение, необходима зарядка; Низкое напряжение, необходима зарядка
12			X	
13			X	

14	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Отложения шлама под клапанной крышкой / рекомендуется замена привода ГРМ в соответствии с регламентом / запотевание крышки ГРМ
15	ДВС: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен:	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен:	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)

1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные		X		Остаток тормозной накладки 4мм или менее
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен:	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен:	

Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля				
1	Радиатор кондиционера			X
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X
4	Шины/колесные диски		X	
Износ резины свыше 60%; Износ резины свыше 60%				
Комментарии, примечания				
Проверил:				Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть				
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X
2	Стабилизатор/Стойки/втулки			X
3	Рулевые тяги/наконечники	X		
Люфт левой рулевой тяги; Люфт левого рулевого наконечника				
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X
5	АКПП/СVT/DSG/МКПП/РКПП, посторонние звуки/подтекание			X
6	Тормозные шланги, трубки			X
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X
8	Наличие защиты картера			X
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X
11	Карданные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
1	Задняя балка (не подрамник)			X
3	Тормозные шланги, трубки			X
5	Выхлопная система (глушитель)			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен:				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова	X		
Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Деформация усилителя, следы ремонта левой нижней части панели				
Комментарии, примечания				
Проверил:				Стрелков Д.О.
Клиент ознакомлен:				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Коновальчук Р.В. Подпись:		Арсеньев Д.В. Подпись:	Телефон:	Дата: