

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ**

дата 13.09.2023

Заказчик АО "РОЛЬФ" Филиал "ЮГО-ВОСТОК"

Контактный телефон 8 (495) 777-20-00



Автомобиль Mercedes-Benz/GLC

Рег. № В925МГ799

Год выпуска 2018

Пробег: 15998

V.I.N. WDC2539461V140311



Царапина  
Удар



Примечание / доп. оборудование

Предыдущее ТО: дата пробег

дата пробег

Следующее ТО: дата пробег

Причина обращения

*Красный* - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке  
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	

**Комментарии, примечания**


Проверил: Руденко М.В.

Клиент ознакомлен:

<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
8	Проверка наружных зеркал			X	
12	Состояние напольных ковров			X	
13	Состояние панели приборов			X	

14	Состояние обивки потолка			X
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X
17	Проверка стояночного тормоза			X
18	Аудиосистема (мультируль)			X
19	Обогрев ветрового стекла			X
20	Обогрев заднего стекла			X
21	Обогрев рулевого колеса			X
22	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X
23	Состояние обивки багажного отделения			X
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X
27	Состояние обивки сидений: Пассажи́рское сиденье			X
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X
31	Состояние обивки дверей: Пассажи́рская дверь			X
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X
35	Состояние накладок педалей			X
36	Состояние рулевого колеса			X
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X

**Комментарии, примечания**


<b>Проверил:</b>	Руденко М.В.
<b>Клиент ознакомлен:</b>	.

**Проверка под капотом**

5	Состояние приводных ремней			X
6	Состояние топливной системы/подтекание			X
7	Свечи зажигания			X
8	Катушки зажигания			X
9	Состояние подушек ДВС			X
10	Состояние подушек КПП			X
11	Состояние АКБ			X
14	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X
15	Проверка генератора			X
16	Проверка стартера			X
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание			X
18	ДВС: Впускной коллектор			X
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей			X



**Комментарии, примечания**

Проверил:

Руденко М.В.

Клиент ознакомлен:

.

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть**

1	Ступичные подшипники			X
2	Колодки тормозные			X
3	Диски тормозные			X
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X

**Комментарии, примечания**

Проверил:

Руденко М.В.

Клиент ознакомлен:

.

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть**

1	Ступичные подшипники			X
2	Колодки тормозные			X
3	Диски тормозные/барабаны			X
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X
5	Проверка стояночного тормоза			X

**Комментарии, примечания**

Проверил:

Руденко М.В.

Клиент ознакомлен:

.

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля**

1	Радиатор кондиционера			X
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X
4	Шины/колесные диски			X

**Комментарии, примечания**





