

Примечание:

Покраски и работы: окрас заднего правого крыла

Технический осмотр

Примечание:

не горит подсветка номера. не работает омыватель фар. не работает задний стеклоочиститель. сломан фиксатор пепельницы. толчки при смене режимов АКПП периодически выдает ошибку пневмоподвеска при смене режимов. замена масла. нет О/Ж. замена торм жидкости и жидкости ГУР. кварцевание прив ремней. замена АКБ. запот. турбины, замена ремня грм. следы утечки антифриза в районе вальцовки радиатора О/Ж. следы утечки антифриза в районе верхнего патрубка О/Ж со стороны ремня грм. запот шлангов вентиляции картерных газов. отсутствует пыльник П.П баллона пневмоподвески треб замена стойки. замена ЗТД. мойка радиатора А/С и охл ДВС. запотевание интеркулера. запот. шлангов магистрали охл АКПП. замена втулок . люфт в рулевых тягах. люфт вала рул рейки. течь поддона ДВС. течь сальника калевала, КПП, прив. вала, переднего моста. коррозия приемной трубы. сильные течи масла и топлива в районе двс и АКПП. следы течи антифриза в районе ремня грм. отслоение с/б . коррозия глушителя. отсутствует давление масла в двс. эксплуатация а/м запрещена. Показания на одомере не соответствует действительному пробегу а/м.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	