

Примечание:

Окрас: ЗЛД,ЗЛК,ЗПК,ЗПД

Технический осмотр

Примечание:

замена торм. жидкости. жидкость гур мин. запотевание турбины и патрубков турбины. запотевание трубок гур. запотевание трубок охлаждения акпп. замена торм.дисков. заклинено зад. лев колесо обслуживание суппортов. предельный износ покрышек. износ втулок спу перед. и зад. запотевание рулевой рейки. запотевание поддона двс, стыка двс и акпп. запотевание пер.моста. сайлентблоки пер.рычагов, переднего и заднего подрамника, сход-развалных рычагов, нижних задних рычагов имеют отслоения и надрывы. вырезан сажевый фильтр и катализатор, вместо лямбда-зонда вкручена заглушка.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет