

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О
Передняя левая дверь:	О
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

1. Комплектация: средняя 2. ПТС: оригинал 3. Владельцы: 3 4. Кол-во свободных полей: 0 (последнее-РОЛЬФ) 5. Гарантия:- нет 6. Сервиса: - да 7. Кол-во ключей: 2 ключа 8. Прохождение ТО (отметки): - да 9. Программа импортера: нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 11. Покраски и работы: есть косметика по кузову 12. Повреждения: пара сколов
---

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Диагностика: 1. Передние и задние тормозные диски-износ; 2. Радиатор кондиционера-чистка; 3. Радиатор охлаждения ДВС-чистка; 4. Не горит левая передняя подсветка салона; 5. Течь маслозаливной пробки ДВС;
---

#### 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет