

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	О
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	К
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	К
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	С
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	С
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

1. Комплектация: средняя с климатом 2. ПТС: ОРИГИНАЛ 3. Владельцы: 1 хоз 4. Кол-во свободных полей: 3 5. Гарантия: Нет 6. Сервиса: Да 7. Кол-во ключей: 2 ключа 8. Прохождение ТО (отметки): требуется ТО 9. Программа импортера: Нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 11. Покраски и работы: передние крылья и двери вторично
---

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Диагностика: 1. Ветровое стекло - скол; 2. Турбина - течь; 3. Радиатор кондиционера- забит грязью и по нижней части имеет незначительные повреждения; 4. Шины - износ; 5. Износ сайлентблоков передних, продольных, продольных рычагов; 6. Незначительное подтекание по задней части ДВС в районе ГБЦ; 7. Посторонние шумы в работе ДВС и ГБЦ; 8. Требуется проверка авто на дороге
---

#### 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет