

Грязный салон, нарекания по салону, сколы и потертости.

Описание

Горит чек Arebag / окрас правой стороны, множество сколов

Диагностика

замена цепи ГРМ. Множественные ошибки. Сломаны задние пружины...

ПТС

Да/Нет:

ПТС проверен	нет
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	нет
Дубликат ПТС	не проверен