


ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ С ПРОБЕГОМ

дата 21.10.2023

Заказчик: АО "РОЛЬФ"  
 Контактный телефон: 8 (495) 788-99-77  
 Автомобиль: Volkswagen Tiguan  
 Рег. №: Т566МГ 05  
 Год выпуска: 2010  
 Пробег: 329775  
 V.I.N.: XW8ZZZ5NZAG103837



Предыдущее ТО: дата пробег  
 Следующее ТО: дата пробег

Примечание / доп. оборудование

Причина обращения

*Красный* - требуются срочные меры, *желтый* - рекомендуется принять меры, *зеленый* - внешне в порядке  
 нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна

		К	Ж	З	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет		X		Не горят лампы; нет индикации включения на панели приборов
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	Установлены не оригинальные ПТФ; нет индикации включения на панели приборов
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода	X			Неисправна камера; Неисправна камера
10	Ветровое стекло - состояние	X			Трещина; Трещина
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар	X			Не работает мотор омывателя фар; Не работает мотор омывателя фар
13	Стеклоочиститель задний			X	

Комментарии, примечания


Проверил: Механики Х.С.

Клиент ознакомлен:

Внутренний осмотр

1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
1	Звуковой сигнал			X	
2	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
2	Проверка работы ЦЗ			X	
3	Внутреннее освещение			X	
5	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
7	Проверка стеклоподъемников			X	
					Неисправен мотор зеркала; Не складывается левое зеркало; правый

8	Проверка наружных зеркал	X			зеркальный элемент- не регулируется в положении лево-право правое зеркало- не горит подсветка улицы
9	Электрорегулировка сидений			X	
11	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
12	Состояние напольных ковров	X			Протерты до дыр; Продавлены; Протерты до дыр; Продавлены
13	Состояние панели приборов			X	отсутствует индикация света на приборной панели
14	Состояние обивки потолка			X	
15	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	Недостаточно холодит
17	Проверка стояночного тормоза			X	
18	Аудиосистема (мультируль)			X	Затерты кнопки; Затерты кнопки
20	Обогрев заднего стекла			X	
23	Состояние обивки багажного отделения			X	Загрязненность; Загрязненность
24	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
26	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Растрескивание; Сильная продавленность; Растрескивание; Сильная продавленность
27	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье		X		Растрескивание; Сильная продавленность; Растрескивание; Сильная продавленность
28	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
29	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
30	Состояние обивки дверей: Водительская дверь		X		Сильная продавленность; Сильная продавленность
31	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
32	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
33	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
34	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
35	Состояние накладок педалей			X	
36	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Потертости
38	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	

**Комментарии, примечания**

	баланс музыки в салоне- водительская колонка звучит тише остальных				

	<b>Проверил:</b>				Механики X.C.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				.

**Проверка под капотом**

1	Интеркуллер			X	
5	Состояние приводных ремней			X	
6	Состояние топливной системы/подтекание			X	
7	Свечи зажигания			X	
8	Катушки зажигания	X			Повреждена катушка зажигания
9	Состояние подушек ДВС			X	
10	Состояние подушек КПП			X	
11	Состояние АКБ			X	
12	Замер компрессии (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах	X			Компрессия в недопустимых параметрах; КОМПРЕССИЯ ЦИЛИНДРОВ 1-11 2-11 3-13 4-12

14	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	X			Патрубки в масле
15	Проверка генератора			X	
16	Проверка стартера			X	
17	ДВС/уровень/качество масла/подтекание	X			Уровень масла ниже минимальной отметки; чёрное масло, запах горелого масла
18	ДВС: Впускной коллектор			X	
19	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
20	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Антифриз не соответствует спецификации а/м
21	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
22	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
23	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
24	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
26	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Рулевая рейка			X	
29	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	установлено нештатное электрооборудование под капотом- предохранитель kixx пластиковая накладка дв с сломана обломаны защёлки катушек зажигания				
	<b>Проверил:</b>				Механики X.C.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				.
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Механики X.C.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				.
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
2	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях			X	
3	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	

	расшифровка:				
11	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости): Выпускной коллектор			X	
13	Работа АКПП / CVT шумность/вибрация/посторонние : Валы и шестерни			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Механики Х.С.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				.
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Механики Х.С.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				.
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>				Механики Х.С.
	<b>Клиент ознакомлен:</b>				.
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера	X			Сняли соты радиатора; Сняли соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски		X		Износ резины свыше 60%; Износ резины свыше 60%



13	Приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников / подтекание: ШРУСы			X	
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>	Механики Х.С.			
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	.			
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Повреждено переднее левое крыло; Повреждено переднее правое крыло; точечное ржавление кузова смещение правой фары/телевизора
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели
<b>Комментарии, примечания</b>					
	<b>Проверил:</b>	Механики Х.С.			
	<b>Клиент ознакомлен:</b>	.			

*Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.*

