


## Описание:

ПТС оригинал  
Кол-во хозяев-2  
Кол-во ключей-2

Краткое описание комплектации: А/С. ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ. ВСЕ ПОДЪЁМНИКИ. МУЛЬТИ РУЛЬ

Подробное описание окрашенных/заменённых элементов: **ЛЕВЫЙ БОРТ ВЕСЬ ПОД ОКРАС, БАМПЕРА ЗАДНИЙ И ПЕРЕДНИЙ ТОЖЕ КРАСИТЬ!** была в ДТП 2 РАЗА МЕНЯЛИСЬ SRS ДЕЛАЛИ У НАС ВСЁ



## Диагностика:

передняя левая ДХО не горит уровень моторного масла - мин. расширительный бачок - пустой эндоскоп - ок ПТД - износ - менять шины - менять износ авто после ДТП повреждены передняя и левая часть кузова