Примечание:

Лобовое стекло имеет трещины, сколы, потертости.
Порвана обшивка двери водителя.
Отсутствует передний парктроник.
Рулевое колесо потерто.
Клей на приборной панели.
Водительское сидение протёрто.
Накладка левого порога не плотно прилегает.
Следы ремонта заднего левого крыла.
Следы от краски на переднем правом сидение.
-Не работает: омыватель фар, задний правый стеклоподъёмник.
-Притертости: пластиковая накладка заднего крыла (фендер), задняя левая дверь, задний правый брызговик, пластиковая накладка заднего правого крыла (фендер), дверь задняя правая, дверь передняя правая.
-Сломан: подкрылок переднего левого колеса, брызговик переднего левого крыла, повторитель правого зеркала, брызговик переднего правого крыла.
-Сколы: бампер передний, капот, заднее правое крыло, дверь передняя правая.
-Царапины: дверь передняя левая, дверная карта задней левой двери, проем двери задний левый, заднее стекло.
-Очаги коррозии: крыло переднее левое, крыло переднее правое.
-Вмятина: капот, дверь задняя левая, заднее правое крыло.
-Отслоение краски с дверной стойки задней правой двери.
Окрас плк, плд, злк, ппд

Технический осмотр

Примечание:

зам ветрового стекла * не раб омыват фар */ зам обшивки водит двери * не раб зад прав ст/подъемник * нет датчика пер парктроника * не горит лев дальний * зам задлев колесного диска * зтд * зтк * зам конденсора * люфт рул рейки * зам зад подушки зад редуктора * сломан пер датчик загрузки кузова * растрескив с/блоков пер рычагов * втулки зад стабилизатора * порваны пыльники пер амортизаторов * подсветка номера *

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	