

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	С
Передний бампер:	С
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

Имеются загрязнения

Примечание:

--

3. Технический осмотр

Примечание:

КД а/м: не горят 2 подсветки номера, масло ГУР минимум, замена АКБ, замена масла CVT, сталл-тест 2450 - не норма, спрогнозировать выход из строя CVT не представляется возможным, ошибки в прошлом удалены. пробег накручен (реальный около 110.000км)
--

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да

ТС проверено в ЦБД ГИБДД

Да