

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	С
Задняя левая дверь:	ОС
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О
Задний бампер:	П
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	ОС
Передняя правая дверь:	ОС
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

--

3. Технический осмотр

Примечание:

не горит левый ближний свет (установлен не штатный ксенон), правая подсветка номера не горит, не штатные задние патронники, затерто лобовое стекло, сломана левая передняя обшивка двери, не работает стояночный тормоз, заменить тормозную жидкость, заменить АКБ, множество ошибок, удалены, требуется тестовая поездка, требуется обслуживание суппортов, заменить ПТД, не работает А/С, треб замена левой стойки стабилизатора, люфт в рулевых тягах, люфт в рулевой рейке справа, течь сальников и поддона двс, запотевание кпп, запотевание сальников приводных валов,
--

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет