

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	О (280 мкрн)
Задняя левая дверь:	О (260 мкрн)
Заднее левое крыло:	О (190 мкрн)
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О (200 мкрн)
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (290 мкрн)
Задняя правая дверь:	О (280 мкрн)
Передняя правая дверь:	О (220 мкрн)
Переднее правое крыло:	О (160 мкрн)
Порог правый:	
Капот:	О (180 мкрн)
Передний бампер:	Т
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

1. Комплектация: средняя
2. ПТС:дубль
3. Владельцы: 5
4. Кол-во свободных полей: 3
5. Гарантия: Нет
6. Сервиса: -
7. Кол-во ключей: 1
8. Программа импортера: Нет
9. Секретки/Метки на запуск ДВС: штатное
10. Покраски и работы: весь
11. Повреждения: бампер сколы потертости
12. Диагностика: течи, ошибки по двс, абс и кпп, износ с.б, птд зтд, вибрация двс, люфт рейки

3. Технический осмотр

Примечание:

--

Диагностика: 1. Не горит левый ближний и габарит; 2. Ветровое стекло - затерто; 3. Наружние зеркала - не складываются; 4. Шум мотора печки; 5. ОЖ - долив; 6. Песок в ручейках ремня; 7. Подушки ДВС и КПП - вибрация на кузов - износ опор; 8. АКБ - ошибки по низкому напряжению; 9. Нет упора капота; 10. Течь клапанной крышки/передней крышки ДВС; 11. Шум навесного оборудования; 12. Ошибка - датчик уровня масла; 13. Ошибки по КПП; 14. Ошибки по SRS; 14. Не работает регулировка положения обдува и скорость мотора печки/не выключается; 15. Не работает кондиционер; 16. Передние тормозные диски - износ; 17. Течь переднего правого амортизатора + отбойник с пыльником; 18. Не закреплена проводка датчика ABS левого; 19. Задние тормозные диски - износ; 20. Течь заднего левого амортизатора; 21. Радиатор кондиционера - повреждены соты; 22. Износ шин, деформирован задний правый диск; 23. Передняя часть: износ сайлентблоков 2 шт, износ стоек стабилизатора 2 шт, рулевые тяги 2 шт, наконечники 2 шт, рулевая рейка - люфт, течь заднего сальника; пыльники - повреждены; 24. Задняя часть: износ сайлентблоков балки - 2 шт; 25. Деформирование кромки порогов; 26. Повреждение передней панели кузова;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да