

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Салон:

ПТС : Оригинал Кол-во хозяев: 2 Кол-во ключей: 2 шт. Дополнительное оборудование: Критичные замечания : разбит передний бампер, усилитель под замену Наличие/отсутствие сервисного оборудования ТО у ДИЛ.
---

### Примечание:

КД а/м: FR LH ПТФ не работает (диагностика). Не работает подсветка гос.номера. Лобовое стекло заменить. Не работает омыватель лобового стекла. Не работает омыватель RR LH фары, требуется диагностика. Регулировка стояночного тормоза. Изношены приводные ремни, заменить. Следы масла на клапанной крышке. Изношена задняя подушка ДВС. Изношены пыльники передней подвески. Механические повреждения радиатора кондиционера. Задние сайлентблоки передних рычагов изношены. Фланец приемной трубы коррозия, сечет кольцо переднее. Механические повреждения переднего бампера.
--

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

--

## 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да

ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет