

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О
Передняя левая дверь:	О
Задняя левая дверь:	О/В
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	О
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	О
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

Полный окрас кузова, причина , было ДТП по задней части, слегка передней частью, А/м не полировали после окраса, поэтому сорность. Местами не качественно Повреждения: Нет запасного колеса. Царапины на переднем бампере, Разошлось по шву кожаное сидение водительское, Царапины в нижней / верхней части переднего бампера

3. Технический осмотр

Примечание:

Попадание топлива в моторное масло (заменить прокладку ТНВД), течь антифриза из-под патрубка охлаждения в районе насоса системы охлаждения ДВС, люфт двух передних ступичных подшипников, заменить передние тормозные диски и колодки.
--

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	