1. Сведения о авто

ЛОТ №			

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О
Передняя левая дверь:	О
Задняя левая дверь:	О
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	О\К
Передний бампер:	О
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

Примечание:

Сколы: передний бампер, капот, левая передняя стойка, передняя левая дверь, левая задняя дверь.
Повреждение обшивки дверной карты задней левой двери.
Коррозия: капот.
Отсутствует: подушка безопасности в рулевом колесе и пассажирская подушка безопасности в приборной панели.

3. Технический осмотр

Примечание:

Рекомендованные работы: масло в двс минимум, течь помпы двс, течь корпуса термостата, люфт опор пер амортизаторов, течь масла с теплообменника двс замена 11 прокладок, течь между двс и акпп, подсветка номера, защита есть, запасное штамп, коды отказа по SRS двс и др

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет