

Примечание:

Окрас – переднее левое крыло 180мк, крышка багажника 230мк

Технический осмотр

Примечание:

1.скол на капоте2.слабое давление газа в кондиционере3.сломаны центральные воздухозаборы на панели
4.следы подтеков на шкиве компрессора кондиционера5.следы подтеков на шкиве коленвала6.отсутствуют 4
колпачка на колесных болтах7.следы масла на поддоне двс слева и справа8.следы загрязнения обивки потолка в
салоне9.водительское сиденье грязное10.скол на лобовом стекле11. коды ошибок в приложении к з\н

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	