

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	О
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

--

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

не горит левый ближний свет, 1 лампа подсветки номера, антифриза меньше минимума, замена масла ГУР, течь клапанной крышки, замена АКБ, требуется ТО, множественные ошибки, требуется доп диагностика, замена ПТД+ПТК+ЗТД+ЗТК, обслуживание суппортов, течь радиатора охлаждения - замена радиатора охлаждения с датчиком температуры, запотевание на стыке ДВС и КПП, запотевание корпуса КПП, запотевание сальника правого привода, отсутствует накладка динамика в водительской двери
---

## 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	