

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	О
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

Окрас – ам получал по морде, (лонжероны не задело) капот крашен со шпаклевкой, пер. правое крыло менялось, следы ремонта пер. правого металлического брызговика в месте фиксации фары), фары стоят не оригинальные, новый телевизор и касета радиаторами, крышка багажника 300, заднее левое крыло 350, следы ремонта задней панели снизу

3. Технический осмотр

Примечание:

1.коды ошибок в приложении к з/н.2.Негорит свет в салоне авто3.Запотевание двух передних фар головного света4.Люфт в передней правой шаровой опоры5.Запотевание поддона картера и передней крышки ДВС6.Следы ремонт в задней части авто под бампером 7.Течь антифриза с трубки подогрева дросселя8.Течь сальника переднего правого внутреннего сальника 9.Неработает задний омыватель 10.Периодически гаснет свет в панели спидометра

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да

ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет