

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	О
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О
Задний бампер:	Ц
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	Ц
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

--

3. Технический осмотр

Примечание:

Не работает а/с. Не держится блок наружного освещения. Уровень охлаждающей жидкости на минимуме. Течь масла ГУР. Следы масла на стыке ДВС и КПП. Зарядить АКБ. Заменить ПТК, ПТД, ЗТК, ЗТД. Частично забиты соты радиатора кондиционера. Отслоения и трещины сайлентблоков рычагов. Коррозия приёмной трубы. Незначительные надрывы и трещины сайлентблоков задних рычагов.

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	