

Примечание:

Комплектация – климат, камера, литые, кожа (без электропривода). • Окрас – менялся капот 100, менялось пер. левое крыло 100, пер. правое крыло окрас 250, пер. правая дверь окрас 170, зад. правая дверь 450, зад. Правое крыло 200., вод. дверь 170. остальной кузов 100. менялась левая фара. Повреждения – затерт руль, затерто вод. сиденье, сломана дефлектор капота, скол краски на угле пер. правого крыла, полез лак на задней правой двери. мелкие сколы по кузову

Технический осмотр

Примечание:

не работает на задней двери кнопка поднятия стекла. запотевание клапанной крышки. уровень охл жидкости на мин. заедает ручка открывания задней двери. запотевание турбины. запотеваание поддона акпп. тесь с левой части двс. **АКПП не всегда переходит в режим D. заклинен селектор АКПП в положении D.**

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	