

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	О
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	В
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	О
Передний бампер:	П
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Примечание:

Иное: ДВС заклинило - требуется замена ДВС; а\м не на ходу

Примечание:

Иное: ДВС заклинило - требуется замена ДВС; а\м не на ходу

- 1.Комплектация: климат, датчики света и дождя, парктроники, подогревы сидений,
- 2.ПТС: дубликат
- 3.Владельцы: 5
- 4.Кол-во свободных полей: 3
- 5.Гарантия: Нет
- 6.Сервиска: нет
- 7.Кол-во ключей: 2
- 8.Прохождение ТО (отметки):
- 9.Программа импортера: Нет
- 10.Секретки/Метки на запуск ДВС: нет
- 11.Покраски и работы: капот, пер. правое и левое крыло, бампер пер., крыло заднее правое, дверь задняя правая и левая.
- 12.Повреждения: бампер пер. поврежден, крышка багажника вмятина. отсутствует заглушка в бампере.
- 13.Диагностика: отсутствует омыватель фар, низкий уровень масла ДВС. приводной ремень имеет износ, неисправность датчика света, радиатор кондиционера замят, прогорело уплотнительное кольцо задней части глушителя, подкоксованность двс, требуется промывка масл.сист.

3. Технический осмотр ПРИ ПРИЕМЕ:

Примечание:

Диагностика **при приеме:** 1. Стеклоочиститель передний и омыватель фар-не работает; 2. Уровень масла-низкий; 3. Приводные ремни-износ; 4. Не исправен датчик света; 5. Деформирован радиатор кондиционера; 6. Прогар уплотнительного кольца задней части глушителя; 7. Подкоксованность ДВС/требуется промывка масляной системы

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да