

1. Сведения о авто

| | | | |
|-------|--|--|--|
| ЛОТ № | | | |
|-------|--|--|--|

2. Внешний осмотр

| | | | |
|---------------------|--------------------|-------------|------------|
| Обозначения: | Н- нет повреждений | Ц- царапина | С- скол |
| | П- повреждено | О- окрашено | Т- трещина |
| | В- вмятина | К- коррозия | |

| Название детали | Описание |
|--------------------------|----------|
| Переднее левое крыло: | ОП |
| Передняя левая дверь: | |
| Задняя левая дверь: | |
| Заднее левое крыло: | О |
| Порог левый: | |
| Задняя дверь / багажник: | О |
| Задний бампер: | П |
| Заднее стекло: | |
| Заднее правое крыло: | К |
| Задняя правая дверь: | О |
| Передняя правая дверь: | |
| Переднее правое крыло: | ОЛВ |
| Порог правый: | В |
| Капот: | О |
| Передний бампер: | П |
| Лобовое стекло: | |
| Крыша: | |
| Люк / панорама: | |

Салон:

| |
|--|
| |
|--|

Примечание:

| |
|--|
| |
|--|

3. Технический осмотр

Примечание:

| |
|--|
| ПТК-10%, ЗТК-10%, с/а-нет, ошибка в работе двухдискового сцепления, ошибка в работе датчика высокого давления кондиционера G65 (требуется диагностика), течь прокладки клапанной крышки, поврежден передний левый подкрылок, поврежден нижний спойлер переднего бампера, ОЖ-min, свечи в норме (новые), компрессия 11,3-11,8кг/см3 (норма), задиров нет. |
|--|

4. Безопасность

| Название | Описание |
|--------------------------|----------|
| ПТС проверен | Да |
| ТС проверено в ЦБД ГИБДД | Да |
| Дубликат ПТС | |