

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	С
Передняя левая дверь:	С
Задняя левая дверь:	С
Заднее левое крыло:	С
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	С
Задний бампер:	Ц
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	ОС
Передняя правая дверь:	ОС
Переднее правое крыло:	С
Порог правый:	
Капот:	С
Передний бампер:	Ц
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

--

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Трещина лобового стекла. Низкий уровень масла ДВС. Заменить торм. жидкость. Не горит- габарит слева. Компрессия- 10,8 10,9 10,5 10,2 Ошибки- лампа левой правой фары ближ. света обрыв цепи. Лампы зад. левого и правого габаритного огня. Вмешательство регулятора нагрузки.
---

## 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	