

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	О (200 мкрн)/К
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О (200 мкрн)
Задний бампер:	Т
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (200 мкрн)
Задняя правая дверь:	О (200 мкрн)
Передняя правая дверь:	О (200 мкрн)
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

1. Комплектация: кондиционер/ подогрев сидений/ магнитола
2. ПТС: оригинал
3. Владельцы: 1 владелец
4. Кол-во свободных полей 3
5. Гарантия: нет
6. Сервиса: да
7. Кол-во ключей: 2 ключа
8. Прохождение ТО (отметки): дилер
9. Программа импортера: Нет
10. Секретки/Метки на запуск ДВС нет
11. Покраски и работы: все двери, задние крылья и крышка багажника
12. Повреждения: треснул задний бампер
13. Диагностика: сгнил номер ДВС, отслоение сайлентблоков подвески, течь салыника

3. Технический осмотр

Примечание:

--

Диагностика: 1. Передняя часть: отслоение сайлентблоков, течь заднего сальника коленвала; 2. Задняя часть: отслоение сайлентблоков; 3. Передние тормозные диски - износ; 4. Задние тормозные колодки - износ; 5. Стояночный тормоз - замена тросов, колодок; 6. Номер двигателя - коррозия (сгнил)

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет