

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	ОВ
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	В
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	Ц
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

Присутствует стружка масла в вариаторе а.м

3. Технический осмотр

Примечание:

не горит левая передняя ПТФ, люфт салазок водительского сиденья, порвана правая опора ДВС, замена АКБ, замена масла CVT(присутствует стружка), ошибки в продлом удалены, при повторе углубленная диагностика, обслуживание суппортов, замена ЗТД, мойка радиаторов, трещины сайлентблоков передних рычагов, люфт правого рулевого наконечника, люфт правой рулевой тяги, сталл-тест 2000 об/мин - не норма спрогнозировать выход из строя CVT не представляется возможным, замена заднего СПУ(лопнут) замена задних кулаков

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	