

Примечание:

Очаги коррозии: крыша, передние крылья и задние, двери, пороги левый и правый, крышка багажника, капот.
Вмятина: крыша.
Притертости: передний бампер, передняя левая дверь, задний бампер, дверь задняя правая.
Крышка бардачка отличается по цвету от передней панели.
Сломана рамка открывания задней левой двери (внутренняя).

Технический осмотр

Примечание:

Повреждения: ржавая: диагностики не было

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	