

**Примечание:**

Окрас всего а/м, с крыши. Повреждения: притертость снизу на ЗП двери и арке крыла. Кузов под полировку.

**Технический осмотр**

**Примечание:**

не горят перед габариты. не горит подсветка номера. некорректная работа выключателя ППФ. масла выше максимума. замена АКБ. не закреплен АКБ. отсутствует штатная крышка пласт. **металлический стук со стороны привода цепи ГРМ.** люфт задних подшипников. мойка радиатора А/С и охл ДВС, запотевание поддона ДВС. сломан штатный пыльник под перед бампером. нет защиты картера.

**Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	