

### Примечание:

Сколы: передний бампер, крылья передние, на крыше, стойки передние, дверь левая, кожухи зеркал заднего вида, крыло заднее левое, дверь правая,  
Зазоры: передний бампер.  
Царапины: проемы дверей, Ручка РКПП, задний бампер, пластик на заднем правом крыле, крыло заднее правое, рамка подстаканников,  
Потертости: крыло переднее левое, водительское сидение имеет потертости.  
Притертости: задний бампер,  
Разбит: птф передний правый, пластиковая окантовка левого зеркала заднего вида,  
Отсутствует: левая заглушка омывателя фар.  
Лобовое стекло имеет трещину.  
Сломан: пластик на переднем правом крыле, кожух музыкальной колонки в левой двери, рычаг ручника.  
Задний диван имеет дырку.

## Технический осмотр

### Примечание:

обязательные работы\* Не исправен стартер- диагностика- замена\* посторонний звук при холодном пуске ДВС- диагностика\* пробег подвергался манипулированию - смотри распечатку\* омыватель фар\* стеклоподъемник со стороны водителя- посторонний звук, стук при опускании- поднимании стекла\* передние ПТФ, ближний свет\* лобовое стекло- трещина\* долить антифриз\* заменить заднюю резину\* течь корпуса КПП- сломан защитный кожух кулисы выбора передач- диагностика течи\* люфт рулевых тяг и наконечников\* Люфт стук и течь рулевой рейки - замена\* Рычаги задней подвески- оторваны сайлентблоки - замена\* Износ ЗТК\* Не исправна система SRS

## Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	