

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	ОК
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

--

3. Технический осмотр

Примечание:

АКБ-норма. Не горит- подсветка гос номера, Ветровое стекло битое. Заменить- щетки, торм. жидкость, приводной ремень, свечи, левый ступичный подшипник, зад. продольные рычаги, зад стойки стабилизатора. Масло ДВС черное выше макс. Запотевание ДВС. Одна катушка сломана. Оторвана нижняя опора. Замена ГРМ по пробегу. ППД-выработка ЗТК-износ ЗТД-износ, перегрев Загнуты ламели радиатора кондиционера. Протектор-3мм. Коррозия выхлоп. системы. Компрессия- 10,4 10,1 8,9 10,0 Запотевают фары. Катушка 1 обнаружены пропуски зажигания 1 цилиндра. Отключение цилиндров спорадически. Вход AUX обрыв цепи.

4. Безопасность

Название

Описание

ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	