

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

Отсутствует: Эмблема на решетке радиатора.

Сколы: капот, передний бампер, крыло переднее правое, дверь левая, крыло заднее левое, крышка багажника, дверь передняя правая.

Царапины: кожух левого зеркала, дверь задняя левая, проем задней левой двери, дверь задняя правая.

Потертости: проем передней левой двери, потертости задний бампер, крыло заднее правое, крыло переднее правое. пленка на стойке двери задней левой наклеена не ровно (складки).

Отсутствует: шумоизоляция капота.

ПТС: Оригинал, 2 хоз Покраски и работы: Нет

3. Технический осмотр

Примечание:

Подсветка номера* не закрывается отсек для мелочи под центральным подлокотником* подтёки масла на стыке CVT и ДВС- в памяти ЭБУ ошибки по CVT- тестовая поездка* лампа освещения салона со стороны водителя

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	