

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О/В/К
Передняя левая дверь:	О/В/К
Задняя левая дверь:	О/В/К
Заднее левое крыло:	О/В/К
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О/В/К
Задняя правая дверь:	О/В/К
Передняя правая дверь:	О/В/К
Переднее правое крыло:	О/В/К
Порог правый:	
Капот:	О/В
Передний бампер:	П
Лобовое стекло:	
Крыша:	О
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

1.Описание:с кондеем 4 стеклоподъемника 2. Пороги переварены, окрашена 3. Мягые лев.двери и с коррозией 4. ПТС - оригинал, 2 владельца
--

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Диагностика: не проводилась
-----------------------------

## 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет