

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	ОВ
Передняя левая дверь:	ОВ
Задняя левая дверь:	ОВ
Заднее левое крыло:	ОВ
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О
Задний бампер:	ЦТ
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	С
Задняя правая дверь:	Ц
Передняя правая дверь:	ОВ
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	О
Передний бампер:	П
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Салон:

--

### Примечание:

--

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Не горит правый габарит фар Заменить ветровое стекло Не работает омыватель фар Не работает стеклоподъемник с водительской стороны Не работает система вентиляции Повреждения обивки багажного отделения Отсутствует стояночный тормоз Нет возможности посмотреть запасное колесо Зарядить АКБ Уровень масла в двс min Заменить приводной ремень, тормозную жидкость Посторонний звук в переднем правом колесе, требуется диагностика Замена ЗТК Мойка радиаторов двс и а/с Заменить прокладочные кольца глушителя Левая стойка стабилизатора с/б подрамника Задняя часть глушителя Удар в переднюю часть а/м
---

## 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	